目 次

芽	第1章	放	射性同	司位元	素と	と放身		•••••		• • • • • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • • •		••••	1
	1 · 1	放身	性同	立元素		•••••	• • • • • • •	•••••	• • • • • • • •		•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1
	1 • 2	壊坙	を法則	と放射	能	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	• • • • • • • • •	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2
	1 · 3	放身	付性同	位元素	の壊	変様:	式 …		•••••			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••	3
	1 · 3	• 1	α 壊変	<u> </u>	•••••	••••••		•••••	•••••	• • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • •		•••••	3
	1 · 3	• 2	β 壊変	ž	•••••	••••••	• • • • • •	•••••	•••••	••••	••••••	• • • • • • • • •	• • • • • • •	• • • • • • • •	3
	1 · 3	• 3	γ線σ	放出	••••	• • • • • • • • •		•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • •	•••••	• • • • • • • •	4
	1 · 3	• 4	壊変図	"式 "	• • • • • •	•••••		•••••	•••••	•••••	••••••	• • • • • • • •	•••••	•••••	5
	1 · 4	放身	対線の	性質…	• • • • • •	••••••	•••••	•••••	•••••	• • • • • • • • •	• • • • • • •	• • • • • • • •	• • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	6
	1 · 4	• 1	α線	•••••	• • • • • •	••••••		•••••	•••••		• • • • • • •	•••••	• • • • • • •	•••••	6
	1 • 4	• 2	β線	•••••	• • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • •	• • • • • • • •	• • • • • • •		•••••	• • • • • • • •	6
	1 · 4	• 3	$\gamma(X)$	線	• • • • • •	•••••	•••••	•••••	• • • • • • •	• • • • • • • •	• • • • • • •	• • • • • • • •	• • • • • •	• • • • • • • •	7
	1 · 4	• 4	中性子	-線 …	• • • • • •	•••••			•••••	•••••	• • • • • • •		• • • • • • •		8
	1.5	放身	対線の	測定…	• • • • • •	•••••	•••••	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • •		•••••	•••••	9
	1 · 5	• 1	放射緩	に関す	る単	位 …	•••••	•••••	•••••	• • • • • • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	9
	1 · 5	• 2	測定の	原理	•••••	•••••		•••••	• • • • • • •	• • • • • • •	• • • • • • •		• • • • • •	• • • • • • • • •	9
	1 · 5	• 3	個々の	放射網	泉の検	出,涯	顺定	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • •	• • • • • • •	•••••	• • • • • • • •	11
	1 · 5	• 4	放射緩	量の測	定	•••••	•••••	•••••	•••••	• • • • • • • •	• • • • • • •	• • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	12
	1 · 5	• 5	おもな	放射線	浪測定	器・モ	モニタ	の種類	頁,性	能	• • • • • • •		•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	13
	1 • 6	密封	対線源	とその	利用]	•••••	•••••	•••••	•••••	• • • • • • • •	• • • • • • •	• • • • • •	• • • • • • • • • •	15
	1 · 7	放身	付線発:	生装置	<u>.</u>				• • • • • • •			•••••	•••••	• • • • • • • • •	16

第2章 店	女射性同位元素と放射線の安全取扱21
2·1 放	射線防護の基礎的事項21
2 · 1 · 1	放射線防護の目標と線量制限体系21
2 • 1 • 2	放射線管理の必要性と放射線作業者の心得22
2・2 密	封線源の安全取扱23
2 · 2 · 1	放射線の体外被ばくに対する防護23
2 · 2 · 2	密封線源の種類と取扱い上の注意事項30
2 • 2 • 3	安全取扱器具32
2 · 2 · 4	放射線利用機器の安全取扱33
2・3 非	密封放射性同位元素の安全取扱35
2 · 3 · 1	体内摂取の経路と汚染発生源36
2 • 3 • 2	取扱開始前の注意37
2 · 3 · 3	取扱いにさいしての注意38
2 · 3 · 4	取扱終了後の注意39
2 · 3 · 5	汚染除去法
2・4 放:	射線発生装置の安全取扱43
2 · 4 · 1	放射線発生装置からの放射線の特異な性質43
2 · 4 · 2	中性子発生装置のトリチウム44
2 · 4 · 3	取扱い上の注意事項45
2 • 4 • 4	作業者の義務48
2 · 4 · 5	誤動作等の例49
2・5 医空	学利用における安全取扱51
2 · 5 · 1	緒 論
2 • 5 • 2	外部照射装置使用時の注意
2 · 5 · 3	密封小線源使用時の注意53
2 · 5 · 4	非密封線源使用時の注意55
2・6 保	管56
2 • 6 • 1	貯蔵施設
2 · 6 · 2	保管上の注意

2	?	•	7	運	搬5	8
		2	• 7	• 1	事業所内の運搬	9
		2	• 7	• 2	事業所外の運搬	0
2	2		8	放身	対線管理 ······ 6	0
		2	٠ 8	• 1	環境の放射線管理	0
		2	٠8	· 2	個人の放射線管理	3
4	2		9	事故	女の対策6	5
		2	. 9	• 1	事故の予防措置	6
		2	. 9	• 2	事故対策の原則	6
		2	. 9	• 3	火災に対する注意	6
		2	• 9	• 4	地震に対する注意	7
		2	• 9	• 5	紛失に対する措置	7
第	S	3 :	章	人	体への影響	9
;	3	•	1	人間	引と放射線6	9
;	3	•	2	身体	本的影響7	0
		3	• 2	• 1	早期効果7	0
		3	• 2	. 2	晚発効果7	3
		3	• 2	• 3	胎児の場合7	5
;	3	•	3	遺信	云的影響7	6
:	3		4	線』	量当量限度7	7
		3	• 4	. 1	非確率的影響と確率的影響	7
		3	٠ 4	. 2	線量当量限度についての考え方	8
第	4	4	章	法	; 令	1
	4		1	われ	が国の原子力関係法令の体系	32
					射線障害防止法の概要	
					射性同位元素等を取り扱う者に関係ある事項	
		4			法令で用いる特殊な用語の定義等	

4・3・2 放射線施設84
4・3・3 使用の基準85
4・3・4 保管の基準85
4・3・5 運搬の基準86
4・3・6 廃棄の基準86
4・3・7 測 定86
4・3・8 教育訓練87
4・3・9 健康診断87
4・3・10 記 帳87
4・3・11 譲渡し,譲受けおよび所持の制限87
4・3・12 取扱いの制限87
4・3・13 事故時および危険時の措置88
4·3·1 4 放射線取扱主任者 ······88
4・4 各種の許容値および法令で定める基準値89
4・4・1 許容被ばく線量 (告第 10, 13 条)89
4・4・2 最大許容集積線量(告第 11 条)89
4・4・3 空気中および水中放射性同位元素許容濃度(告第6,7条)90
4・4・4 表面汚染密度の許容値(告第8,9条)90
4・4・5 場所の放射線量率に関する基準値91
4・4・6 放射性同位元素として放射線障害防止法の規制対象となる限界値91
第5章 放射線障害予防規定93
第6章 訓 練
6・1 管理区域外での訓練95
6·1·1 GM 計数管式サーベイメータ等の取扱訓練95
6・1・2 ポケット線量計の取扱訓練96
6・1・3 その他の訓練96
6・2 管理区域内での訓練96