目 次

		第 1	章	序		論		大路	清嗣	
1・1 材	 料の強度とその評価	<u> </u>								ì
	書の構成と記述のプ									
	第 2	章。破	捜壊の	の基本	的機構。	とモデル		大路	清嗣	
2・1 破	寝形態の分類				•••••	•••••				5
[1]	延性破壊とぜい性の	皮壊		•••••	•••••					6
	粒内破壊と粒界破壊									
	せん断型破壊									
[4]	へき開型破壊		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••	••••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		9
[5]	負荷,環境,温度等	筝による分	類…	•••••	•••••			•••••	1	0
2・2 極	限破壊強度の推定・		• • • • • •	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1	10
[1]	せん断型破壊強度・			•••••				• • • • • • • • •	1	0
[2]	へき開型破壊強度・				•••••		•••••	• • • • • • • • •	1	1
2・3 転	位形欠陥とき裂形の	火陥	•••••		•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1	2
2・4 幾	つかの破壊モデル・				•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1	3
[1]	完全ぜい性体に対す	する Griffit	th のi	破壊モラ	デル			•••••	1	!4
[2]	純金属単結晶のへき	き開破壊…		•••••	•••••	•••••		• • • • • • • • • •	1	15
[3]	純金属多結晶のへき	き開破壊・・・		•••••	•••••		•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2	20
	鉄鋼材料のへき開催									
[5]	延 性 破 壊			•••••	•••••			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2	6
[6]	ノ バ か 飯 折									,,

	第 3章 弾性破壊力学と弾塑性破壊力学	青木	繁
3・1 総	泉形弹性破壊力学		·····31
[1]	き裂先端付近の基本変形様式と座標系		32
[2]	き裂先端付近の弾性変形		33
[3]	応力拡大係数		·····36
[4]	き裂先端付近の小規模降伏と破壊問題への応力拡大係数の適用	•••••	41
[5]	線形破壊力学の適用限界		••••• 4 3
3・2 强	单塑性破壞力学		
[1]	き裂先端付近の弾塑性変形・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
[2]	J 積分の定義と性質 \cdots		
[3]	破壞開始条件		
[4]	き裂の安定成長と不安定破壊		
[5]	J積分の拡張		
3 · 3	き裂の動的問題		
[1]	動的な荷重による静止き裂先端付近の弾性変形		
[2]	静止き裂の動的応力拡大係数		
[3]	高速き裂先端付近の弾性変形・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
[4]	高速き裂の動的応力拡大係数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
[5]	動的破壞挙動を支配する方程式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	····· <i>75</i>

第 **4** 章 破壊の確率的取扱い 市川 昌弘

4・1 確率現象としての破壊…………………………………………93

 [6] 動的破壊力学の問題点
 77

 3・4 エネルギー平衡論的取扱い
 77

 [1] 線形弾性体のエネルギー解放率
 78

 [2] 非線形弾性体のエネルギー解放率
 80

 [3] 弾塑性体のエネルギー解放率
 83

 [4] 破 壊 の 条 件
 85

 参 考 文 献
 88

次

5·2 (氐強度鋼のぜい性破壊
[1]	延性-ぜい性遷移に伴う破壊特性の変化·····-134
[2]	延性-ぜい性遷移に影響を及ぼす諸因子135
[3]	へき開破壊過程 ·····
[4]	へき開破壊のクライテリオン140
[5]	へき開破壊応力と結晶粒度 ······140
5·3 克	氐 性 破 壞 ·······-141
[1]	延性破壞過程
[2]	延性破壊の理論
[3]	延性破壊のクライテリオン145
5・4 🏃	⊑性−ぜい性遷移の機構······/147
5·5 F	高強度鋼の破壊と鋼の強じん化
[1]	高強度鋼の破壊
[2]	鋼の強じん化149
5·6 语	高力アルミニウム合金の破壊 ······151
参 考	文 献 ······
	第 6 章 破壊じん性 宮田 降司
	第 6 章 破壊じん性 宮田 隆司
6·1 (第 6 章 破 壊 じ ん 性 宮田 隆司 眩壊じん性と破壊力学パラメータ
[1] [2]	技壊じん性と破壊力学パラメータ
[1] [2]	皮壊じん性と破壊力学パラメータ
[1] [2]	技壊じん性と破壊力学パラメータ
[1] [2] 6·2 [ช壊じん性と破壊力学パラメータ
[1] [2] 6·2 [[1]	皮壊じん性と破壊力学パラメータ
[1] [2] 6·2 [[1] [2] [3]	按壊じん性と破壊力学パラメータ
[1] [2] 6·2 [[1] [2] [3]	玻璃じん性と破壊力学パラメータ 155 ぜい性破壊と破壊力学 156 破壊じん性を表示する力学パラメータ 156 皮壊じん性の内容と破壊機構 157 巨視的破壊過程と破壊じん性評価 157 破壊じん性のエネルギー論的解釈 159 破壊じん性と破壊機構 161
[1] [2] 6·2 [[1] [2] [3] 6·3 [世 接 じ ん 性 と 破 壊 力 学 パラメータ 155 ぜ い 性 破 壊 と 破 壊 力 学 パラメータ 156 破 壊 じ ん 性 を 表示 す る 力 学 パラメータ 156 技 壊 じ ん 性 の 内 容 と 破 壊 機 構 157 巨 視 的 破 壊 過程 と 破 壊 じ ん 性 評価 157 破 壊 じ ん 性 の エ ネ ル ギ ー 論 的 解 れ 159 破 壊 じ ん 性 と 破 壊 機 構 161 皮 壊 じ ん 性 と 破 壊 機 構 161 皮 壊 じ ん 性 と び 壊 機 構 164
[1] [2] 6·2 [1] [2] [3] 6·3 [1]	技験じん性と破壊力学パラメータ
[1] [2] 6·2 [1] [2] [3] 6·3 [1] [2] [3]	でである
[1] [2] 6·2 [1] [2] [3] 6·3 [1] [2] [3]	技験じん性と破壊力学パラメータ

参考文献…………………229

第 9章 高温下の破壊強度 大谷 隆一 [1] クリープ破断 ………231 [2] 引 張 破 断 ………234 [3] 高温低サイクル疲労破損 ………235 [4] 高温高サイクル疲労破損 ………238 9・2 クリープ破壊 …………239 [1] き裂の発生 ·······239 [2] き裂の成長 ··················244 [1] 繰返し数依存性疲労と時間依存性疲労 ………251 [2] クリープ-疲労相互作用 ………259 索